

КЛЕЙ-ШТУКАТУРКА ДЛЯ МОНТАЖА УТЕПЛИТЕЛЕЙ

ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Д-ВАЙТ Люкс

Клей штукатурка Д-вайт люкс

Изготовлена на основе цемента высокой марки прочности, откалиброванного песка, минеральных и химических добавок, обеспечивающих пластичность высокую адгезию атмосферо- и морозостойкость.

Область применения Клей-штукатурка применяется для приклеивания теплоизоляционных панелей из пенополиуретана, минеральной ваты, пенополистирола и т.п. на стены и потолки, непосредственно на основания из бетона, бетонных блоков, кирпичной кладки, цементной и гипсовой штукатурки. А также при изготовлении защитного слоя, армированного стеклосеткой при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть чистым, без пыли, грязи и посторонних частиц. Поверхность перед нанесением необходимо обработать глубокопроникающей грунтовкой. При перепадах основания более 10мм необходимо предварительное выравнивание цементной штукатуркой.

Приготовление раствора

Сухая смесь затворяется водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси-0,19-0,24л/кг жидкости. Перемешать миксером или электрической дрелью с насадкой до получения однородной массы, выдержать технологическую паузу в течение 5 минут, за тем повторно кратковременно перемешать.

Порядок работы

Если неровности основания не превышают 5 мм, нанесение клеевого состава на плиту утеплителя производится по всей ее поверхности при помощи зубчатого шпателя с размером зуба 10 мм. При перепадах основания более 5-10 мм нанесение клея на плиту утеплителя производится по периметру полосой 30-50 мм, толщиной около 12 мм, с отступом от края на 20 мм, а посередине кладутся 6-8 маяков («куличиков») размером около 100 мм в диаметре не менее 12 мм. Сразу после нанесения клея плиту приклеивают к основанию и устанавливают в проектное положение вплотную друг к другу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между плитами не должны превышать 2 мм. Дополнительное крепление плит тарельчатыми дюбелями производится не ранее чем через 3 суток после приклеивания. После того, как все плиты утеплителя установлены, закреплены дюбелями выполняется монтаж базового слоя.

Прежде всего, на наружных углах здания и на откосах проемов по периметру приклеивается угловая стеклосетка. В цокольной части здания и на других ответственных участках (по согласованию с проектной организацией) может устанавливаться панцирная стеклосетка (антивандальное выполнение системы). В углах оконных и дверных проемов нужно устанавливать дополнительные диагональные отрезки стеклосетки под углом 45°, размер таких отрезков не менее 300х350 мм. Клей для приклеивания стеклосетки наносится на поверхность ровным слоем толщиной около 3 мм гладилкой из нержавеющей стали с ровными краями. Сразу после нанесения клея нужно наложить стеклосетку и утопить ее в слой клея, одновременно разравнивая клей и разглаживая сетку гладилкой от середины к краям и сверху вниз. Сетка должна располагаться в середине слоя клея и не выходить на поверхность, чтобы не просматривался ее рисунок. Последующие полотна стеклосетки надо наклеивать с нахлестом 50-100 мм. Для этого края сетки оставляют чистыми (не приклеенными) на ширину 50-100 мм, чтобы потом при наклеивании внахлест следующего полотна сетки не получался двойной клеевой слой. Аналогично следует поступать при перерывах в работе по приклеиванию стеклосетки.

ЭТО ВАЖНО! Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕИ!**

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав

Высококачественный цемент, минеральный наполнитель, армирующее волокно, модифицирующие добавки. Производится по ГОСТР 54358-20117 Клеевой состав на цементном вяжущем. Срок годности в неповреждённой упаковке — Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления (в неповрежденной заводской упаковке). Клей - штукатурку следует хранить на деревянных поддонах в сухом помещении. Дата изготовления указана на упаковке. Отклонения от массы нетто в соответствии с ГОСТ 8.579-2019. Клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, B5, Btb, 3,2, Aab 4, E100.

Изготовлено

ООО «Промстрой» Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул.Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63.
www.gipskombinat.ru



Технические характеристики	
Основа	Высококачественный портландцемент
Цвет	Серый
Температура основания	от +5 до +30 °С
Рекомендованная толщина слоя	При креплении теплоизоляционных плит до 10 мм, при создании базового штукатурного слоя около 3 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Расход воды на 25 кг сухой смеси	4,75-6,0 л/25 кг
Расход материалов	При креплении теплоизоляционных плит до 10 мм, от 5 кг/м при создании базового штукатурного слоя около 3,5 кг / м ²
Время полного высыхания	К шлифованию базового штукатурного слоя можно приступить через сутки, к нанесению декоративного слоя не ранее 3 суток
Морозостойкость	F 100
Водоудерживающая способность	Не менее 99 %
Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия)	1 МПа (Aab4)
Прочность сцепления с пенополистеролом (адгезия)	0,12 МПа
Прочность при изгибе	4 МПа (B tb 3,2)
Прочности при сжатии	9,5 МПа (B5)
Паропроницаемость	0,035 мг/м*ч*Па
Время достижения марочной прочности	28 суток